

Liebe Clubmitglieder, sehr geehrte Gäste,

auf Grund der Erneuerung und Modernisierung unserer Heizungsanlage (Brennwertkessel + BHKW [KWK-Anlage] + Solarthermieanlage) kann es dazu kommen, dass Teilbereiche der Heizung kalt sind, Warmwasser nicht ausreichend oder warm genug zur Verfügung steht und das Schwimmbad zu kalt ist.

Durch die zurzeit laufenden Einregulierungsarbeiten und die erforderlichen hydraulischen Abgleicharbeiten der Gesamtversorgung im Gebäude bitten wir um Ihre Geduld.

Gerne nehmen wir Ihre kurzen Hinweise zu den von Ihnen festgestellten Auffälligkeiten wie kalte Heizkörper, zu kaltes Schwimmbadwasser oder zu kaltes Warmwasser etc. entgegen. Wir sind bemüht die Umbauarbeiten so schnell wie möglich fertig zu stellen.

Die gesamte Umbaumaßnahme wird, soweit keine Komplikationen eintreten, bis spätestens 20.03.2015 abgeschlossen sein.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

**GOLF CLUB HUBBELRATH**  
Land und Golf Club Düsseldorf e.V.

Vorstand / Hausausschuss / Sekretariat